

事故情報

タイトル	L P ガス漏洩爆発事故				
発生年月日	平成 1 7 年 2 月	発生場所	朝倉郡	ガス種	液化石油ガス
概要	<p>旅館厨房で調理作業中、厨房地下倉庫への下り階段部分を火が伝わり、その直後に爆発した。この爆発により作業員 2 名が軽傷を負った。配管埋設部でガス漏れがあり、漏洩したガスが地下倉庫に滞留、何らかの着火源から引火爆発したものと推定された。コンクリート製階段に埋設されていた配管が沈下により亀裂が入り、そこからガスが漏洩していた。事故以前に何度かガス臭がすると調査依頼があったが、販売事業者が緊急時対応を確実に行わなかったことにより確認できなかった可能性が高い。</p>				
対策・改善事項	<p>1. ハイセーフガスメータの微小漏洩表示（B 又は B R）の設備について漏洩試験又は気密試験を実施し、ガス検知器、検知液等を使って原因箇所を特定して、その改善策を講じることとした。</p>				

写 真



