


超音波測定によるガス配管の異常早期発見

LP 製造-1-2-1

ガス配管の漏えい部位を発見するために、配管から気体が漏れた際に発生する超音波を検出する超音波測定器を用いて漏えい点検を実施している。

非接触のため高所や稼働中でも、異常部位の発見が可能。

また保温材施行箇所は高所作業車を使用し、経年変化も見据えた目視点検を実施している。



事業所名：電気化学工業（株） 大牟田工場

所在地：大牟田市

従業員数：2900名