


タイトル	不完全燃焼を起こしています（左の写真）
	
内容	販売店に連絡して、バーナ・ノズルの掃除やダンパー調整等を行ってください。 このままでは、一酸化炭素中毒の恐れがあります。